

S920S20-TS200-2280V2-5280V2
BCU(BC83AMDH) CPLD V301

版本说明书

文档版本	01
发布日期	2026-06-05



版权所有 © 华为技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 版本配套说明.....	1
1.1 产品版本信息.....	1
1.2 病毒扫描结果.....	1
2 版本兼容性说明.....	2
3 版本使用注意事项.....	3
4 V301.....	4
4.1 更新说明.....	4
4.2 固件优化.....	4
4.3 已解决的问题.....	4
5 漏洞修补列表.....	5

1 版本配套说明

[本节介绍与本次发布版本配套的相关产品、软件、单板的版本配套关系。可根据网元特点增加或删除相应章节，比如M2000可增加“操作系统/数据库配套说明”。]

- 1.1 产品版本信息
- 1.2 病毒扫描结果

1.1 产品版本信息

[必选章节]

产品名称	BCU(BC83AMDH) CPLD
产品型号	S920S20-TS200-2280V2-5280V2
产品版本	V301

1.2 病毒扫描结果

本软件包、版本文档、产品文档经过Kav、Avira、McAfee、OSCE、Symantec防病毒软件扫描，未发现病毒。详情请参见发布文档目录下的病毒扫描报告。

2 版本兼容性说明

NA

3 版本使用注意事项

NA

4 V301

- [4.1 更新说明](#)
- [4.2 固件优化](#)
- [4.3 已解决的问题](#)

4.1 更新说明

基础板CPLD1-CPLD2升级文件为：（根据不同产品型号选用）

S920S20-BCU(BC83AMDH)-CPLD1-CPLD2_3.01.zip

TS200-2280V2-BCU(BC83AMDH)-CPLD1-CPLD2_3.01.zip

TS200-5280V2-BCU(BC83AMDH)-CPLD1-CPLD2_3.01.zip

基础板仅CPLD2升级文件为：（根据不同产品型号选用）支持无感升级

S920S20-BCU(BC83AMDH)-CPLD2_3.01.zip

TS200-2280V2-BCU(BC83AMDH)-CPLD2_3.01.zip

TS200-5280V2-BCU(BC83AMDH)-CPLD2_3.01.zip

4.2 固件优化

- 1.新增异常掉电VRD日志收集功能
- 2.新增CPU-MCU间I2C链路状态检测功能
- 3.新增OCP2 singlehost/multihost功能
- 4.可靠性增强：SEU自恢复功能合入

4.3 已解决的问题

NA

5 漏洞修补列表

NA